



TERPSEALS

Sella y aspira tus terpenos como nunca



FUNCIONES TERPSEALS

EL PRIMER BOTE DE VACÍO PROFESIONAL




1) Terpseals Temperature Jar: Indicador de temperatura en tiempo real. Pulse la tecla ① para cambiar entre Celsius/Fahrenheit.
2) Terpseals Humidity Jar: Higrómetro en tiempo real.
3) Batería del Terpseals Jar: Cuando la pantalla está en carga, el icono parpadea; al completarse, deja de parpadear.
4-5) Registro de Almacenamiento Personalizado: Para fijar la fecha exacta de almacenamiento de la terp, mantenga pulsado el botón ② durante 3-5 segundos para restablecer el Día y el Mes.
6) Control Automático de Vacío Terpseals: ON indica sistema activo, detecta la presión interna y corrige pérdidas de aire automáticamente. OFF indica sistema desactivado.
7) Desbloqueo del Sistema de Vacío Terpseals: Mantenga pulsado 3-5 segundos para desellarlo.
8) Tecla de Bloqueo del Sistema de Vacío Terpseals: Presiónela una vez para empezar a sellar y crear vacío.
9) Tiempo de Almacenaje Terpseals: Pulse una vez para cambiar de F/C; mantenga pulsado 3-5 segundos para restablecer el contador de tiempo.
10) Conector Tipo C.

COMO UTILIZAR TERPSEALS

1) Coloque la tapa digital Terpseals sobre el frasco, asegurándose de que el sello quede bien adherido a la estructura.



2) Deslice el dedo por la pantalla para encenderla e interactuar. Se apagará automáticamente tras 5 segundos de inactividad.



3) Pulse el botón ② una vez para crear vacío dentro del frasco. La pantalla mostrará "ON" indicando sistema de vacío activo.



4) DATOS DE TEMPERATURA

5) TIEMPO DE CONSERVACIÓN

6) QUITA EL VACÍO

7) CONTROL DEL VACÍO

RESET TIEMPO DE CONSERVACIÓN

Mantenga pulsado el botón ② durante 3-5 segundos hasta que el calendario muestre 00 M 00 D. A partir de entonces empezará el conteo de meses y días. (Las horas no se muestran, pero las registra el calendario.)

Mantenga pulsado el botón ② durante 3-5 segundos para liberar el vacío y abrir el frasco. Al abrirse, la pantalla mostrará "OFF" ya que el sistema de vacío está desactivado.

Pulse el botón ② una vez para crear vacío en el frasco. La pantalla mostrará "ON" indicando que el sistema de vacío y su control están activos. Cada vez que entre aire (20 % de la capacidad), se vaciará automáticamente de nuevo. Para desactivar el control, mantenga pulsado ② durante 3-5 segundos; la pantalla mostrará "OFF", aunque el frasco permanecerá bajo vacío. Para reactivarlo, pulse una vez el botón ②.

- 1 -

- 2 -

PT.2 COMO UTILIZAR TERPSEALS

1) Start: Inserte la tapa en el frasco y asegúrese de que encaje correctamente.
2) Press the display: Pulse la pantalla para encenderla; permanecerá activa 5 segundos.
3) Seal: Mantenga ② pulsado el botón & para vaciar y sellar el frasco.
4) Unseal: Mantenga ② pulsado & para desellarlo.
5) Storage Time: Mantenga pulsado ③ durante 3-5 segundos para restablecer el tiempo de almacenaje.
6) Time Display: ② = Día, ③ = Mes.
7) Automatic Vacuum: Mientras almacena, Terpseals monitoriza presión y vacío. Si la fuga supera cierto umbral, inicia automáticamente el vacío y lo sella.
8) Temperature and Humidity: La pantalla mostrará el porcentaje real de humedad y la temperatura interior. Cambie Fahrenheit/Celsius pulsando ④.
9) Power Display: El icono de batería parpadea durante la carga y deja de hacerlo al completarse.

PRECAUCIÓN Y ATENCIÓN

1) El tarro Terpseals es frágil y debe guardarse adecuadamente. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
2) Por razones de seguridad, la bolsa de plástico está diseñada exclusivamente para envolver el contenedor al vacío. Para evitar el riesgo de asfixia, asegúrese de mantenerla alejada de bebés y niños. Evite usar esta bolsa en cunas, camas o parques, ya que no está diseñada para tales fines y no es un juguete.
3) No almacene líquidos en el tarro y nunca coloque el tarro boca abajo si contiene polvo.
4) Al calentar, ningún componente de este producto debe exponerse directamente al fuego abierto o a una cocina de inducción, para evitar deformaciones térmicas o daños.
5) Tenga en cuenta que la tapa y las baterías de Terpseals son componentes de precisión. No coloque la tapa en el microondas ni la exponga a temperaturas por debajo de 0 °C / 32 °F. El recipiente está hecho de Inox, con un rango de resistencia al calor de 20-350 °F / -7-180 °C.
RANGO DE TEMPERATURA 20 a 350 °F / -7 a 180 °C.
6) Para limpiar el tarro y la tapa Terpseals, no sumerja la tapa en líquidos, y está estrictamente prohibido limpiarla con agua a temperaturas superiores a 60 °C / 140 °F. No utilice estropajos de acero, limpiadores abrasivos o líquidos corrosivos (como gasolina o acetona). No coloque la tapa en el lavavajillas.
LA TAPA CONTIENE BATERÍA!
7) Sella los mejores terpenos! Terpseals necesita los terpenos!

- 3 -

- 4 -

SELLA Y VACUUM TUS TERPENOS COMO NUNCA

1) Limpie el tarro después de cada uso; puede usar un paño húmedo y luego secar las superficies con uno seco. USE UN PAÑO HÚMEDO.
2) Asegúrese de que Terpseals esté seco y limpio antes de usarlo o almacenarlo.
3) Guarde Terpseals en un lugar seco y lejos de la luz solar directa.
4) Selle los terpenos.

PARÁMETROS TERPSEALS

Rated Wattage: 3W
Rated Voltage: 5V

 This symbol indicates that the product cannot be disposed of as ordinary waste in accordance with the WEEE Directive (2012/19/UE) and current local regulations. The product must be disposed of at a specialized collection point for recycling. The crossed-out wheelie bin symbol indicates that the product must not be disposed of with household waste according to the principle, where old electrical equipment is taken back upon purchase of new ones, or at an end-of-life stage, in accordance with the "Waste Electrical and Electronic Equipment" (WEEE) Directive.
Improper management of this type of waste can have a negative impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances produced by electronic equipment. Proper disposal of waste electrical and electronic equipment (WEEE) is the responsibility of the producer. For information on collection and recovery centers for waste from disused equipment, please refer to the WEEE Directive and national legislation. The producer is responsible for the collection and recycling of waste equipment. This symbol contributes to efficient use of natural resources and avoid administrative sanctions as per Article 50 and subsequent articles of legislative Decree 20/93.

PRODUCED AND IMPORTED BY
BELTRAME MARCO
Via Goffredo Mameli 8, Bovisio Masciago, 20013, Italy
info@terpseals.com
Made in China

- 5 -